Operating instructions
Betriebsanleitung

Hand-Held pressure calibrator model CPH6600 GB

Hand-Held Druckkalibrator Typ CPH6600 D

Hand-Held pressure calibrator with integrated pump, model CPH6600

WIKA
Part of your business

GB	**Operating instructions model CPH6600**	**Page**	**3 - 44**
D	**Betriebsanleitung Typ CPH6600**	**Seite**	**45 - 86**

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
WIKA® is a registered trademark in various countries.
WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

14005103.02 06/2011 GB/D

Contents

GB

1.	**General information**	**4**
2.	**Safety**	**5**
2.1	Intended use	**5**
2.2	Personnel qualification	**6**
2.3	Special hazards	**7**
2.4	Labelling / Safety marks	**8**
3.	**Specifications**	**9**
4.	**Design and function**	**11**
4.1	Short description / Description	**11**
4.2	Scope of delivery	**11**
4.3	Power supply	**11**
4.4	CPH6600 hand-held pressure calibrator, pressure and electrical connections	**12**
4.5	CPH6600 hand-held pressure calibrator, keypad	**13**
5.	**Transport, packaging and storage**	**14**
6.	**Commissioning, operation**	**15**
6.1	Calibrator display	**15**
6.2	Use of the backlight	**18**
6.3	Use of the "ZERO" function	**18**
6.4	Other menu controlled functions	**18**
6.5	Factory settings	**23**
6.6	Menu structure	**25**
6.7	Basic setup and initial pressure generation	**26**
6.8	Measuring pressure	**27**
6.9	Measuring and transmitting current (4 ... 20 mA)	**28**
6.10	Measuring voltage	**30**
6.11	Measuring temperature with an RTD	**31**
6.12	Performing a pressure switch test	**32**
6.13	Calibrating transmitters	**34**
6.14	Recording MIN-/MAX values	**39**
7.	**Maintenance, cleaning and recalibration**	**39**
8.	**Faults**	**41**
9.	**Dismounting, return and disposal**	**42**
10.	**Accessories**	**43**
Appendix: EC Declaration of Conformity for model CPH6600		**44**

Declarations of conformity can be found online at www.wika.com.

14005103.02 06/2011 GB/D

1. General information

GB

- The hand-held pressure calibrator described in the operating instructions has been manufactured using state-of-the-art technology.
  All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.

- These operating instructions contain important information on handling the hand-held pressure calibrator. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.

- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the hand-held pressure calibrator's range of use.

- The operating instructions are part of the instrument and must be kept in the immediate vicinity of the hand-held pressure calibrator and readily accessible to skilled personnel at any time.

- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.

- The manufacturer's liability is void in the case of any damage caused by using the product contrary to its intended use, non-compliance with these operating instructions, assignment of insufficiently qualified skilled personnel or unauthorised modifications to the hand-held pressure calibrator.

- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.

- Subject to technical modifications.

- Factory calibrations / DKD/DAkkS calibrations are carried out in accordance with international standards.

- Further information:

- Internet address:	www.wika.de / www.wika.com
- Relevant data sheet:	CT 16.01
- Application consultant:	Tel.: (+49) 9372/132-9986
	Fax: (+49) 9372/132-8767
	E-Mail: testequip@wika.de

14005103.02 06/2011 GB/D

Explanation of symbols

WARNING!
... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.

CAUTION!
... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to equipment or the environment, if not avoided.

Information
... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

2. Safety

WARNING!
Before installation, commissioning and operation, ensure that the appropriate hand-held pressure calibrator has been selected in terms of measuring range, design and specific measuring conditions. Non-observance can result in serious injury and/or damage to equipment.

Further important safety instructions can be found in the individual chapters of these operating instructions.

2.1 Intended use

This hand-held pressure calibrator is used as a calibration instrument for various pressure measuring instruments.

14005103.02 06/2011 GB/D

2. Safety

The hand-held pressure calibrator has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Should the hand-held pressure calibrator be improperly handled or operated outside of its technical specifications, it has to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

Handle electronic precision measuring instruments with the required care (protect from humidity, impacts, strong magnetic fields, static electricity and extreme temperatures, do not insert any objects into the instrument or its openings). Plugs and sockets must be protected from contamination.

If the hand-held pressure calibrator is transported from a cold into a warm environment, the formation of condensation may result in the instrument malfunctioning. Before putting it back into operation, wait for the instrument temperature and the room temperature to equalise.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

2.2 Personnel qualification

WARNING!
Risk of injury should qualification be insufficient!
Improper handling can result in considerable injury and damage to equipment.
The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

Skilled personnel
Skilled personnel are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

14005103.02 06/2011 GB/D

2.3 Special hazards

WARNING!

- Do not apply a voltage greater than the specified voltage to the instrument. See chapter "3. Specifications".
- Make sure that the test probes never contact a voltage source while the test leads are connected to the current terminals.
- Do not use the calibrator if it is damaged. Before using the hand-held pressure calibrator, check that there are no cracks or missing plastic parts on the case. Pay particular attention to the insulation of the connectors.
- Select the proper function and correct measuring range for the measurement.
- The battery cover must be closed and locked in place before the calibrator is operated.
- Remove the test leads from the calibrator before opening the battery compartment.
- Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the continuity of the test leads. Damaged test leads should be replaced before using the hand-held pressure calibrator.
- When using test probes keep fingers away from the test probe contacts. Keep your fingers behind the test probes' finger guards.
- First connect the common lead, and then the live lead. When disconnecting, remove the live test lead first.
- Do not use the hand-held pressure calibrator if it is not working properly. The instrument protection might be compromised. If in doubt, have the instrument checked.
- Do not operate the calibrator in areas with explosive gases, vapours or dust.
- When measuring pressure, make sure that the process pressure line is shut off and depressurised before it is connected to or disconnected from the pressure module.
- Disconnect test leads before changing to another measurement or generation function.
- To avoid false readings, which could lead to possible electric shock or personal injury, replace the battery as soon as the battery indicator appears.
- In order to avoid any possible damage to the pressure calibrator or the test equipment, use the correct leads, the correct function and the correct range for the measuring application.

14005103.02 06/2011 GB/D

2.4 Labelling / Safety marks

Product label

GB

Explanation of symbols

Before mounting and commissioning the hand-held pressure calibrator CPH6600, ensure you read the operating instructions!

CE, Communauté Européenne
Instruments bearing this mark comply with the relevant European directives.

This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in domestic waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding municipal authorities. See Directive 2002/96/EC.

14005103.02 06/2011 GB/D

3. Specifications

Specifications		Model CPH6600		
Pressure ranges	bar	-0.8 ... +2*	-0.8 ... +10*	-0.8 ... +20**
Overpressure safety	bar	4	14	40
Burst pressure	bar	34	70	135
Pressure ranges	bar abs.	0 ... 2*	0 ... 10*	
Overpressure safety	bar abs.	4	14	
Burst pressure	bar abs.	34	70	
Accuracy		0.025 % FS		
Resolution		5-digit		
Pressure connection		1/8" NPT (female)		
Permissible media		clean, dry, non-corrosive gases compatible with silicon, Pyrex, RTV, gold, ceramic, nickel and aluminium		
Temperature compensation	°C	15 … 35		
Temperature coefficient		0.005 % of the span/°C outside of 15 ... 35 °C		
Units		psi, bar, mbar, kPa, MPa, kg/cm², mmH_2O (4 °C), mmH_2O (20 °C), cmH_2O (4 °C), cmH_2O (20 °C), inH_2O (4 °C), inH_2O (20 °C), inH_2O (60 °F), mmHg (0 °C), inHg (0 °C)		
Calibration		Factory calibration certificate (optional: DKD/DAkkS calibration certificate)		
Current				
■ Measuring range	mA	0 … 24 (maximum load driving capability 1000 Ω)		
■ Resolution	µA	1		
■ Accuracy		0.015 % of reading ± 2 µA (simulation and measurement)		
Voltage				
■ Measuring range	DC V	0 … 30		
■ Resolution	mV	1		
■ Accuracy		0.015 % of reading ± 2 mV (measurement)		
Output supply voltage	DC V	24		
Temperature				
■ Measuring range	°C	-40 … +150		
■ Resolution	°C	0.01		
■ Accuracy		0.015 % of reading ± 20 mΩ, or 0.2 °C at 100 °C for complete measuring chain (Pt100 resistance thermometer and CPH6600)		
Approved				
■ Operating temperature	°C	-10 … +50		
■ Storage temperature	°C	-20 … +60		
Power supply				
■ Batteries		DC 12 V, eight (8) AA batteries		
■ Battery life		Min. 300 pump cycles to 10 bar 1000 pump cycles to 2 bar		
Case		Blend of polycarbonate and ABS		
Ingress protection		IP 56		
Dimensions	mm	103.3 x 229.0 x 70,7		
Weight	g	950		
CE conformity				
■ EMC directive		2004/108/EC, EN 61326 Emission (Group 1, Class B) and Immunity (portable measurement equipment)		

* electric pump
** manual hand pump

For further specifications see WIKA data sheet CT 16.01 and the order documentation.

14005103.02 06/2011 GB/D

GB

Dimensions in mm

Front view



Side view, right



Side view, left



4. Design and function

4.1 Short description / Description

The CPH6600 has been designed so that it is both an easy-to-use and also a very flexible pressure calibrator. The internal pressure sensor combined with an innovative electrical pump and inputs for current, voltage, switch contacts and a resistance thermometer enable the CPH6600 to calibrate virtually any pressure instrument. The CPH6600 (range 0 ... 20 bar) uses a hand pump to generate a pressure up to 20 bar. An optional external pressure module allows an even greater pressure range, including both absolute pressure and differential pressure calibration.

4.2 Scope of delivery

- Hand-held pressure calibrator with integrated pump, model CPH6600
- Operating instructions
- Test lead
- Calibration hose with ⅛ NPT male thread connections
- Adapter set ⅛ NPT female to ¼ NPT female, ⅛ NPT female to ¼ BSP female, ⅛ NPT female to G ½ female
- PTFE thread seal tape
- 8 type AA batteries
- 3.1 calibration certificate per DIN EN 10204

Cross-check scope of delivery with delivery note.

4.3 Power supply

Replacing batteries

To avoid false measurements, replace the batteries as soon as the battery indicator comes on. If the batteries run too low the CPH6600 will automatically shut down to avoid the batteries leaking.

Only AA size alkaline batteries or rechargeable batteries, from the optional CPH6600 accessories, should be used.

14005103.02 06/2011 GB/D

GB

4.4 CPH6600 hand-held pressure calibrator, pressure and electrical connections

Front view



Side view, right



Side view, left



Rear



1 Electrical connection current, voltage, switch test
2 Fine pressure adjustment
3 Pressure connection
4 Vent rotating knob
○ = open / ● = closed
5 Pressure/Vacuum rotating selection knob
+ = Pressure / - = Vacuum
6 Connection for external pressure module
7 Connection for resistance thermometer
8 Connection for Firmware programming (only manufacturer)
9 Pump purge valve

14005103.02 06/2011 GB/D

4.5 CPH6600 hand-held pressure calibrator, keypad

Keypad (electrical pump versions)



Keypad (manual hand-pump version)



1 Function keys
Configuration of the calibrator via these soft keys
2 ON/OFF key
Turning the calibrator on and off
3 ZERO key
Zeroing of the pressure measurement
4 Arrow keys
Control of the current source/current simulation and adjustment of the pump limit and the %-error limit
5 HOME key
Return to main menu
6 PUMP key
Start-up of the pump operation (electrical pump version)
7 Backlight
Turn on backlight (manual hand pump version)

14005103.02 06/2011 GB/D

5. Transport, packaging and storage

GB

5.1 Transport

Check hand-held pressure calibrator for any damage that may have been caused by transport. Obvious damage must be reported immediately.

5.2 Packaging

Do not remove packaging until just before use.
Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

5.3 Storage

Permissible conditions at the place of storage:

- Storage temperature: -20 ... +60 °C
- Humidity: 35 ... 85 % relative humidity (no condensation)

Avoid exposure to the following factors:

- Direct sunlight or proximity to hot objects
- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Soot, vapour, dust and corrosive gases
- Potentially explosive environments, flammable atmospheres

Store the hand-held pressure calibrator in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed above. If the original packaging is not available, pack and store the hand-held pressure calibrator as described below:

1. Wrap the hand-held pressure calibrator in an antistatic plastic film.
2. Place the hand-held pressure calibrator, along with shock-absorbent material, in the packaging.
3. If stored for a prolonged period of time (more than 30 days), place a bag, containing a desiccant, inside the packaging.

14005103.02 06/2011 GB/D

6. Commissioning, operation

GB

As soon as the calibrator is turned on, by pressing the ON/OFF key, it will go through a short self-test routine. During that routine, the display shows the current firmware version, auto-shutdown status and the range of the internal pressure sensor. The calibrator requires a maximum of 5 minutes warm-up to reach its specified accuracy. Large changes in ambient temperature may make a longer warm-up period necessary. Pressure ranges should be zeroed each time the calibrator is started.

6.1 Calibrator display

The calibrator's display consists of two sectors: The menu bar (located along the bottom of the screen) is used to access the menu system. The main display (the rest of the display) consists of up to three sub-sectors for the measurement activities. These sub-sectors will be referred to as the UPPER, MIDDLE and LOWER displays in this document.

Figure 1 shows the location of the different display fields, while are discribed in the following table.



Figure 1: Display

1 **Pressure units**
Indication of the pressure unit (selectable from 15 pressure units)

2 **Units**
Indication of the measurement unit

3 **Display of the span**
Indication of the 4 ... 20 mA span (only for the functions mA and mA current loop)

4 **Primary parameter**
Indication of the current measured parameter

14005103.02 06/2011 GB/D

6.1.1 Main display functionality

There are three options for this menu: **"MENU"**, {active display}, and **"LIGHT"**.

6.1.1.1 Using the "MENU" option

The **"MENU"** option is entry to the rest of the menu system.

6.1.1.2 Using the {active display} option

The {active display} is displayed via the middle option in the menu in the main display. It is used to select which display on the screen, for example, the **ZERO** button will be used for.

6.1.1.3 Using the "LIGHT" option

The backlight can be toggled on and off using this key.

6.1.2 Main menu Functionality

There are three options on the menu, **"CONFIG"**, {active display} and **"MORE"**. The main menu is the 'home' for the menu display.

6.1.2.1 Setting the {active display}

The {active display} is displayed via the middle option in the menu in the main display. Pressing the F2 button switches between the {active display}.

6.1.2.2 Setting the {active display} parameters

In order to set the {active display} parameters, select the **"CONFIG"** option and open the configuration menu.

Here the **"SELECT"** option will switch between the available choices for each parameter. The first parameter is **"MODE"**. Since voltage, current and switch test modes all use the same leads, two of these functions cannot be used concurrently. The ability to select

14005103.02 06/2011 GB/D

certain functions is limited and dependent upon what is already selected in the other display sector. The **"NEXT"** option is used to change to the second parameter. Only the resistance thermometer and pressure modes have a second parameter. Resistance thermometers can be displayed in Celsius or Fahrenheit and for pressure there are 11 different units.

Within any single display sector, the following modes are available:
P[1] = integrated pressure sensor
[EXT] = pressure with external pressure module
P[1] ST = switch test with integrated sensor
[EXT] ST = switch test with external pressure module

Current functions are only available on the lower display:
mA measurement = current measurement without power supply
mA w/24V = current measurement with power supply
mA Source = current source
mA sim = mA simulation using an external supply from the instrument under test

VOLT = voltage measurement
RTD = resistance thermometer (in the event a resistance thermometer is connected)

The following table shows which functions are available concurrently.
An **"--"** in a column indicates that the mode in the active display will not be available for selection if the mode in that row is in use in any other display sector.

	Active display								
Other displays		P[1]	[EXT]	P[1] ST	[EXT] ST	mA	mA-loop	Volt	RTD
	P[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[EXT]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P[1] ST	✓	✓	--	--	--	--	--	✓
	[EXT] ST	✓	✓	--	--	--	--	--	✓
	mA	✓	✓	--	--	✓	--	--	✓
	mA-loop	✓	✓	--	--	--	✓	--	✓
	Volt	✓	✓	--	--	--	--	✓	✓
	RTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6.1.2.3 Accessing other menus

In order to access further menus, select the **"MORE"** option in the main menu.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.2 Using the backlighting

On models with electric pumps, the backlight is controlled by the **"LIGHT"** key on the main menu. The CPH6600 with hand-pump has its own button for the backlight. The light is toggled on and off when this button is pressed.

6.3 Using the "ZERO" function

When the **ZERO** key is pressed, the calibrator will zero the active display, as long as a pressure mode is selected and the pressure is within the zero limit. The zero limits are within 5 % of the full scale range of the selected sensor. If the display indicates "OL" the zero function will not operate.

The **ZERO** key is only used for pressure.

6.3.1 External pressure module (not absolute)

When a pressure module is selected in the active display and the **ZERO** key is pressed, the calibrator subtracts the current displayed reading from the output value. The zero limits are within 10 % of the full scale range of the selected sensor. If the display indicates "OL" the zero function will not operate.

6.3.2 External pressure module (absolute)

When an external absolute pressure module is selected in the active display and the **ZERO** key is pressed, the calibrator prompts the user to enter the barometric reference pressure. For this the arrow keys can be used. The sensor port should be opened (vented) to atmosphere while performing this procedure.



6.4 Other menu controlled functions

There are 12 sub-menus that can be accessed through the **"MORE"** option of the main menu. A sub-menu contains three options. The first option is unique to this function. The second and third options of a sub-menu are always the same. The **"NEXT"** option leads to the next sub-menu and the **"DONE"** option returns to home.

14005103.02 06/2011 GB/D

For the last sub-menu the **"NEXT"** option wraps around to home. The detailed menu structure can be found in chapter "6.6 Menu structure".

Note on naming:
If a 'sub-menu' has further subdivisions, from now on it will be referred to as {function} main menu. The **"CONTRAST"** sub-menu for example will be referred to as the **"CONTRAST"** main menu. Otherwise it will be referred to as the {function} menu.

6.4.1 Setting the contrast

From the **CONTRAST** main menu, choose the **"CONTRAST"** option in order to access the **"Contrast adjustment"** menu.

Use the **F2** and **F3** keys to set the display contrast to the desired level and then use the **"CONTRAST DONE"** option to return home.

6.4.2 Locking and unlocking configurations

Use the **"LOCK CFG"** or **"UNLOCK CFG"** option of the configuration lock menu respectively to lock or unlock the display configuration.

When the **"LOCK CFG"** option is chosen, the menu display returns home and the **"CONFIG"** option on the main menu indicates that it is locked. Also, all other menus are locked with the exception of the **"MIN/MAX"**, contrast adjustment and the configuration lock menus. When the **"UNLOCK CFG"** option is chosen, the configuration is unlocked and the menu display continues to the next sub-menu.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.4.3 Saving and recalling settings

The calibrator automatically saves the current setting for recall on power-up. In addition, 5 settings can be accessed through the **"SETUPS"** menu. Select the **"SETUPS"** option from the sub-menu.

"SAVE" to save the setting, **"RECALL"** to recall the setting or **"DONE"** to return home.

If **"SAVE"** or **"RECALL"** is selected, use the arrow keys to select the setting location. Then use the **"SAVE"** option to store the current setting into the selected location or the **"RECALL"** option to recall the setting stored in the selected location. The display menu will automatically return home.

6.4.4 Setting auto shut-off parameters

The calibrator will switch itself off after a specified time; this function can also be deactivated. Use the **"AUTO OFF"** option to set the auto shut-off parameters.

Use the **F2** and **F3** keys to select the time after which the calibrator will turn itself off, or disable the auto shut-off by scrolling down to "0".

14005103.02 06/2011 GB/D

Use the **"AUTO OFF DONE"** option to set the parameters and return home. The auto shut-off time is reset whenever a key is pressed.



6.4.5 Activating and deactivating a display

Use the **"DISPLAY"** option on the **'Display selection'** main menu to access the display activation menu.

The **F2** button can be used to select the desired display. The **"ON/OFF"** option switches the active display on or off. The active display and the current status **"ON/OFF"** are shown in the lower display .

Select the **"DONE"** option to save the changes and return home. When a display is deactivated its configuration is retained. As soon as the display is activated, the configuration is checked against the configurations of the other currently-active displays. If there is any conflict between configurations, the recalled display's configuration is modified to avoid the conflict. If all three displays are deactivated the lower display will switch on automatically.

6.4.6 Setting the resistance thermometer probe

Use the **"PROBE TYPE"** option of the **'RTD Probe Type'** main menu to access the menu for resistance thermometer probe selection.

14005103.02 06/2011 GB/D

There are four types of resistance thermometers: **"P100-385"**, **"P100-392"**, **"P100-JIS"** and **"CUSTOM"**. With **"CUSTOM",** custom resistance thermometers can be selected. Use the **"SELECT"** option to select the desired probe type and the **"DONE"** option to store the change and return home.

The default resistance thermometer type is **"P100-385"** (Pt100-385).



6.4.7 Damping

Damping can be turned ON or OFF using the damping menu selection. As soon as the damping function is switched ON, the calibrator displays the running average of the last ten measurements. The calibrator makes approximately three readings per second.

6.4.8 Pump limit

To prevent overpressuring of sensitive devices, a maximum pressure (pump limit) can be set. In this mode, use the arrow keys to set the maximum pressure.

6.4.9 HART™ Resistor

An internal 250 Ω HART™ resistor can be enabled when the CPH6600 is operated in the "mA measure-24V" mode. This allows a HART Communicator to be connected across the mA terminals and eliminates the need for adding an external resistor.

When the HART™ resistor is enabled, the maximum load driving capability is 750 Ω.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.5 Factory settings

The calibrator is delivered with five commonly-used factory settings.
These settings are shown below.

Any of these settings can be changed and saved by the user.

Setting 1:
The upper display is set to **[P1]** mode and the lower is set to **"mA"**; the middle is off.



Setting 2:
The upper display is set to **[P1]** mode and the lower is set to **"RTD"**; the middle is off.



Setting 3:
The upper display is set to **[P1]** mode, the middle is set to **"RTD"** and the lower is set to **"mA"**.



Setting 4:
The lower display is set to **[P1] "SWITCH TEST"** all other displays are off.



Setting 5:
The upper display is set to **[P1]**, the middle display is set to **[EXT]** and the lower display is set to **"RTD"**.



14005103.02 06/2011 GB/D

6.6 Menu structure


Top Level
MENU | DISPLAY | LIGHT
Main Menu
CONFIG | DISPLAY | MORE
Parameter Selection
SELECT | NEXT | DONE
Back to Top Level
% Error Main Menu
%ERROR | NEXT | DONE
Back to Top Level
Min Max Main Menu
MINMAX | NEXT | DONE
Back to Top Level
Max Display Menu
MAX | CLEAR | DONE
Back to Top Level
Min Display Menu
MIN | CLEAR | DONE
Back to Top Level
% Error Main Menu
CONFIG | LIGHT | EXIT
Back to Top Level
Contrast Main Menu
CONTRAST | NEXT | DONE
Contrast Adjust Menu
CONTRAST | DONE | ↑ | ↓
Back to Top Level
Back to Top Level
Lock Config Menu
LOCK CONFIG | NEXT | DONE
Back to Top Level
Pressure Port Select Menu
SELECT | NEXT | DONE
Back to %Error Main Menu
Loop Power Select Menu
ON | OFF | NEXT
Unit Select Menu
SELECT | NEXT | DONE
Back to %Error Main Menu
100% Select Menu
DONE SET | ↑ | ↓
0% Select Menu
DONE SET | ↑ | ↓
Back to %Error Main Menu
Back to Top Level
Yes
If Config Locked
No
Setups Main Menu
SETUPS | NEXT | DONE
Back to Top Level
Save/Recall Menu
SAVE | RECALL | DONE
Back to Top Level
Auto Off Main Menu
AUTO OFF | NEXT | DONE
Back to Top Level
Setup Select Menu
RCLSETUP | ↑ | ↓
Back to Top Level
Auto Off Adjust Menu
AUTO OFF | DONE | ↑ | ↓
Back to Top Level
Display Main Menu
DISPLAY | NEXT | DONE
Display Select Menu
ON/OFF | LOWER | DONE
Back to Top Level
Back to Top Level
Probe Type Main Menu
PROBE TYPE | NEXT | DONE
Probe Type Select Menu
SELECT | DONE
Back to Top Level
Back to Top Level
Damp Main Menu
DAMP | NEXT | DONE
Damp Select Menu
ON | OFF | DONE
Back to Top Level
Back to Main Menu
Hart Main Menu
HART | NEXT | DONE
Hart Select Menu
DONE SELECT | ↑ | ↓
Pump Limit Main Menu
PUMP | NEXT | DONE
Back to Top Level
Pump Limit Select Menu
DONE SET | SELECT
Back to Top Level

6.7 Basic Setup and initial pressure generation

1. The CPH6600 is supplied with a special low-volume calibration hose to enable faster pressure generation and quick pressure stabilisation. Included in delivery are "Quick-fit" hose connectors and various adapters. It is recommended that this hose is used in order to achieve the best results. As soon as the fittings are installed and the calibrator is connected to the test item the calibrator is ready for use. Figure 5 in chapter "6.13.2 Calibrating a pressure-to-current transmitter" shows a typical setting.
2. The pressure calibrator must be configured for the appropriate application (see chapter 6).
3. Set the pressure/vacuum selection knob to the desired function (+ for pressure and - for vacuum).
4. Close the vent knob.
5. Press the pump key (or manually stroke the pump on the 20 bar model) and monitor the pressure rise (or vacuum generation) until you reach the desired pressure.

On the electric pump version the motor speed will start slowly while the pressure is low (< 1 bar) to enable better control at low pressures.

6. The fine pressure adjustment enables the pressure to be set precisely.
7. To reduce or bleed off the pressure entirely slowly rotate the vent knob to the open position. The pressure reduction is best controlled if this step is carried out carefully and it makes reading the pressure easier.

6.7.1 Electrical pump

The CPH6600 (2 bar) and CPH6600 (10 bar) instruments incorporate a small, light-weight, battery-powered pneumatic pump that enables the user to build a relatively high pressure of up to 10 bar, quickly and with good control. Since these pumps have an upper limit of 11 bar, there may be atmospheric conditions where the full pressure of 10 bar cannot be achieved. High altitudes (around 3,000 ft. or 1,000 metres) or operation in cold temperatures could limit the pumps to 9 bar. In these cases, the fine pressure adjustment can be used to generate additional pressure, should the full range be required.

In these situations the user should begin the calibration with the fine pressure adjust-ment knob in the full anti-clockwise position and then, when the electric pump reaches its limit, turn the fine pressure adjustment knob in the clockwise direction to raise the pressure and to set the desired value.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.8 Measuring pressure

For pressure calibration, connect the calibrator with an appropriate adapter. Select the pressure setting for the display being used. The calibrator is equipped with an internal sensor and optional external sensors are available. Choose a sensor that is suitable for the pressure range and accuracy.

CAUTION!

Pressure sensors may be damaged and/or injuries may occur to the personnel due to improper application of pressure. For a better understanding with respect to overpressure and burst pressure, follow the specifications laid down in these operating instructions (see chapter "3. Specifications").

The calibrator display will indicate "OL" when an inappropriate pressure is applied. As soon as "OL" is observed on any pressure display, the pressure should be reduced immediately to prevent damage or possible physical injury. "OL" is displayed if the pressure exceeds the nominal range by 110 %.

Use the **ZERO** key to zero the pressure sensor once it is vented to atmospheric pressure.

6.8.1 Media compatibility

The CPH6600 has a unique valve-cleaning port. This is to make the pump more accessible for the user, and thus easier to maintain. Chapter "7.2 Cleaning" describes the cleaning of these valves. Even though servicing the pump is easy, care should be taken that the calibrator is only used with clean, dry gases.

CAUTION!

The calibrator should only be used with clean, dry gases! To prevent contamination by the test pieces, the use of a dirt trap is recommended (see chapter "10. Accessories")!

14005103.02 06/2011 GB/D

6.8.2 Measuring pressure with external modules

The calibrator has a digital interface for external pressure modules. These modules are available for various ranges, including gauge, vacuum, differential and absolute pressure. The modules work seamlessly in conjunction with the calibrator. Simply plug them into the interface and select **[EXT]** (external sensor). Since the interface between the calibrator and the module is digital, the accuracy and display resolution is dependent on the module.



Figure 2: Pressure measurement with external pressure module

6.9 Measuring and sourcing current (4 ... 20 mA)

1. To measure current, use the input terminals on the front of the calibrator. Select the mA function on the lower display. Current is measured in mA and percentage of the measuring range. The measuring range on the calibrator is set to 0 % at 4 mA and 100 % at 20 mA.

14005103.02 06/2011 GB/D

Example:
If the current measured is displayed as 75 %, then the value is 16 mA.

The display will indicate "OL" when the measured current exceeds the nominal range of current measurement (24 mA).

2. The same connections are used for the current source. Select **mA-Source** or **mA Sim-2W** from the configuration display.
3. This selection can only be made in the lower display. Also, in source mode, the calibrator will generate 0 ... 24 mA using its own internal 24 V supply, whereas in simulation mode the calibrator acts as a 2-wire transmitter and requires an external 24 V supply.
4. Pressing any of the arrow keys will start the output mode and enable you to use the arrow keys to adjust the mA output. The function keys can also be used to progress the output in either 25 % steps (4, 8, 12, 16, 20 mA) or 0 % (4 mA) and 100 % (20 mA).
5. While in the mA output mode, if the loop is broken or the value is exceeded, the calibrator will flash "OL".

















6.10 Measuring voltage

For voltage measurement, use the connections on the front of the calibrator. Select the **VOLTS** function on one of the displays. The calibrator can measure up to DC 30 V.

The display will indicate "OL" when the measured voltage exceeds the nominal range of voltage measurement (30 V).





14005103.02 06/2011 GB/D

6.11 Measuring temperature with a resistance thermometer

For temperature measurement, select the function **"RTD"** on one of the displays. The correct resistance thermometer must be used. There are four types of resistance thermometer supported: **"P100-385"**, **"P100-392"**, **"P100-JIS"** and **"CUSTOM"**.

The factory default type is "P100-385", so if the CPH6600 is being used with a WIKA Pt100 you do not have to reset the resistance thermometer type.

The WIKA Pt100 only needs to be connected to the CPH6600 and the measured temperature will immediately be displayed.

The display will indicate "OL" if the measured temperature is outside the nominal measurement range of the resistance thermometer (below -40 °C or above 150 °C).

If a custom resistance thermometer is being used, the entry of R0 and the coefficients is handled through the serial interface.



Figure 3: CPH6600 with a resistance thermometer

14005103.02 06/2011 GB/D

6.12 Performing a pressure switch test



Figure 4: CPH6600 with pressure switch

To perform a switch test, the following steps must be taken:

1. Switch to **SETUP 4** (standard switch test). **SETUP 4**: The upper display is set to **[P1] ST**, all other displays are switched off.

The pressure switch test can be performed with the following functions **[P1] ST** or **EXT ST**.

2. Connect the calibrator to the pressure switch using the switch terminals. The polarity of the terminals does not matter. Then connect the pump to the calibrator and the pressure switch.
3. Open the vent button on the pump and zero the calibrator. Then close the vent after resetting the calibrator.

14005103.02 06/2011 GB/D

4. The top of the display will indicate **"CLOSE"**.



5. Apply pressure with the pump slowly until the switch opens.

In the switch test mode the display update rate is increased to help capture changing pressure inputs. Even with this enhanced sample rate the device under test should be charged slowly with pressure in order to ensure accurate readings.

6. Once the switch is open, **"OPEN"** will be displayed; bleed the pump slowly until the pressure switch closes.



7. In the top display it will now read **"SW OPENED AT"** and give you the pressure at which the switch opened.



14005103.02 06/2011 GB/D

8. Select the **"NEXT"** option to display the pressure at which the switch closed and the hysteresis.





9. Select the **"NEW TEST"** option to clear the data and perform another test.
10. Select the **"DONE"** option to end the test and return to the standard pressure setting.

Example:
[P1] ST will return to **[P1].**

The previous example uses a normally closed switch. The basic procedure is effectively the same for a normally open switch, the display will simply read **"OPEN"** instead of **"CLOSE"**.

6.13 Calibrating transmitters

6.13.1 Using the mA measurement function

The mA function enables the user to read out the 4 ... 20 mA output from the device being calibrated. This can be done in two ways.

1) **Passively** – the device under test generates 4 ... 20 mA directly. This can be read on the calibrator.
2) **Actively** – the calibrator supplies a loop power of DC 24 V to the device under test to power the device while reading the resulting 4 ... 20 mA signal.



Passive



Active

14005103.02 06/2011 GB/D

6.13.2 Calibrating a pressure-to-current transmitter

To calibrate a pressure-to-current transmitter (P/I), perform the following:

1. Connect the calibrator and the pump to the transmitter.
2. Apply pressure with the pump.
3. Measure the current output of the transmitter.
4. Ensure that the read value is correct. If it isn't, the transmitter must be adjusted.



Figure 5: CPH6600 with a pressure transmitter

6.13.3 %-Error function

The calibrator features a special function which can calculate the error in the pressure value from the mA value as a percentage of the 4 ... 20 mA loop span. The %-Error mode uses all three screens and has a special menu structure. It displays pressure, mA and %-Error simultaneously.



Figure 6: CPH6600 with a pressure transmitter with %-Error function

Example:

Suppose a pressure transmitter under test has a full scale range of 2 bar and gives a corresponding 4 ... 20 mA output signal. The user can programme in a 0 ... 2 bar pressure span into the calibrator and the calibrator will then calculate and display the deviation or %-Error value from the 4 ... 20 mA output. This then eliminates manual calculations.

14005103.02 06/2011 GB/D

To use the "%-ERROR" function, perform the following:

1. Once the calibrator is switched on and operating, press the **F3** key to activate the **"MORE"** menu option. Then press the **F1** key to activate the **"%-ERROR"** option.
2. Press the F1 key to select the **"CONFIG"** option.
3. The first option is the port setting. Use the **"SELECT"** option to scroll through the choice of ports (pressure connections). Once this is completed, select the **"NEXT"** option.



4. **"LOOP POWER"** can be toggled on or off; select **"NEXT"** when done.



5. Use **"SELECT"** to scroll through the **"UNIT"** options, and select **"NEXT"** to move on.



14005103.02 06/2011 GB/D

6. Use the arrow keys to set the upper limit of the measuring range; select **"DONE SET**" when finished.



7. Use the arrow keys to set lower limit of the measuring range, and select **"DONE SET"** when finished. The **"%-ERROR"** mode will be ready to use.



The lower and upper limit of the measuring range will be saved in non-volatile memory until they are changed again by the user for the internal sensors and the external pressure modules.



14005103.02 06/2011 GB/D

6.14 MIN/MAX value capture

The CPH6600 pressure calibrators have a **MIN/MAX** function for capturing the minimum and maximum values of any displayed parameter.

The **MIN/MAX** function can be set by stepping through the menu options until **"MIN/MAX"** is shown on the display above the **F1** key. At this point, pressing the **F1** key will scroll the display through the **MIN/MAX** values that are stored in the **"MIN/MAX"** registers. These readings are live so new **MIN/MAX** values will be recorded while in this mode.





To clear the **"MIN/MAX"** registers, simply press the **"CLEAR"** key. These registers are also cleared on power-up or when the configuration is changed.

7. Maintenance, cleaning, and recalibration

7.1 Maintenance

Repairs must only be carried out by the manufacturer.

Replacing the batteries.

To avoid false measurements, replace the batteries as soon as the battery indicator comes on. If the batteries run too low the CPH6600 will automatically shut down to avoid the batteries leaking.

Only AA size alkaline batteries or rechargeable batteries, from the optional CPH6600 accessories, should be used.

14005103.02 06/2011 GB/D

CAUTION!
To avoid personal injury or damage to the calibrator, only use accessories supplied by WIKA and ensure that no water finds its way into the case.

7.2 Cleaning

CAUTION!

- Before cleaning, vent and switch off the hand-held pressure calibrator.
- In order not to damage the display or case, do not use any solvent or scouring agents for cleaning.
- Clean the hand-held pressure calibrator with a moist cloth.
- Electrical connections must not come into contact with moisture.

Cleaning the valves
Occasionally, the CPH6600 might not work properly due to dirt or other contamination in the internal valve assembly. Use the following procedure for cleaning the valve assembly. If this procedure does not fix the problem, the instrument should be sent back for repair.

1. Use a small screwdriver to remove the two valve protection caps in the battery compartment (see chapter "4.4 CPH6600 hand-held pressure calibrator, pressure and electrical connections").
2. After the caps have been removed, gently remove the spring and the O-ring
3. Place the valve components in a safe area and clean out the valve body using a cotton swab (standard accessory) soaked in isopropyl alcohol.
4. Repeat the process several times, using a new cotton swab each time, until there is no remaining evidence of contamination.
5. Operate the pump several times and recheck the valve body for contamination.
6. Clean the O-ring assembly and the O-ring on the retention caps with isopropyl alcohol and check the O-rings closely for any damage or excessive wear. If necessary, replace the O-rings.
7. Inspect the springs for wear or loss of tension. They should be approximately 8.6 mm long in the relaxed state. If they are shorter, they may not be able to provide sufficient sealing force. If required, replace them.
8. Once all components have been cleaned and checked, reinstall the O-ring and spring assembly into the valve body.
9. Place the retaining caps back in position and carefully tighten them.
10. Close the output port and operate the pump to at least 50 % of its capacity.
11. Release the pressure and repeat several times to ensure that the O-ring is seated correctly.

14005103.02 06/2011 GB/D

For information on returning the hand-held pressure calibrator see chapter "9.2 Returns".

7.3 Recalibration

DKD/DAkkS certificate - Certificates:
We recommend that the instrument is regularly recalibrated by the manufacturer, with time intervals of approx. 12 months. Every factory recalibration includes, additionally, an extensive free-of-charge check of all system parameters with respect to their compliance with the specification. The basic settings will be corrected if necessary.

8. Faults

Display	Reason	Measures
	Low battery power, device will only work for a short while longer	Replace battery
OL **-OL**	Well above or below the limits of the measuring range	Check: is the pressure within the permissible measuring range of the sensor?
No display or strange symbols, device is not responding to input	Battery flat	Replace battery
	System error	Switch off the CPH6600, wait for a short period of time, switch on again
	Technical fault	Return to manufacturer for repair

CAUTION!
If faults cannot be eliminated by means of the measures listed above, the hand-held pressure calibrator must be shut down immediately, and it must be ensured that pressure and/or signal are no longer present, and it must be prevented from being inadvertently put back into service. In this case, contact the manufacturer.
If a return is needed, please follow the instructions given in chapter "9.2 Return".

14005103.02 06/2011 GB/D

9. Dismounting, return and disposal

GB

9.1 Dismounting

Only disconnect the hand-held pressure calibrator once the system has been depressurised!

9.2 Return

WARNING!
Strictly observe when shipping the hand-held pressure calibrator:
All hand-held pressure calibrators delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.).

When returning the hand-held pressure calibrator, use the original packaging or a suitable transport package.

To avoid damage:

1. Wrap the hand-held pressure calibrator in an antistatic plastic film.
2. Place the hand-held pressure calibrator, along with the shock-absorbent material, in the packaging. Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.
3. If possible, place a bag, containing a desiccant, inside the packaging.
4. Label the shipment as transport of a highly sensitive measuring instrument.

Enclose the completed return form with the hand-held pressure calibrator.

The return form is available on the internet:
www.wika.com / Service / Return

9.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.
Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.

This marking on the instruments indicates that they must not be disposed of in domestic waste. The disposal is carried out by return to the manufacturer or by the corresponding municipal authorities. See Directive 2002/96/EC.

14005103.02 06/2011 GB/D

10. Accessories

For accessories such as the service case, Pt100 resistance thermometer, dirt trap, battery packs, DKD/DAkkS certificated accuracy, etc., see current WIKA calibration technology price list.

14005103.02 06/2011 GB/D

GB

EG-Konformitätserklärung

Dokument Nr.:

11588242.01

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte

Typ:

CPH6600

Beschreibung:

Hand-Held Druckkalibrator mit integrierter Pumpe

gemäß gültigem Datenblatt:

CT 16.01

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllen:

2004/108/EG (EMV)

Die Geräte wurden entsprechend den folgenden Normen geprüft:

EN 61326-1:2006

EC Declaration of Conformity

Document No.:

11588242.01

We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Model:

CPH6600

Description:

Hand-Held Pressure Calibrator with integrated pump

according to the valid data sheet:

CT 16.01

are in conformity with the essential protection requirements of the directive(s)

2004/108/EC (EMC)

The devices have been tested according to the following standards:

EN 61326-1:2006

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2010-06-29

Geschäftsbereich / Company division: MP-CT

Qualitätsmanagement / Quality management : MP-CT

Alfred Häfner

Harald Hartl

Unterschrift, autorisiert durch das Unternehmen / Signature authorized by the company

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Germany

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg – Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819
Komplementärin: WIKA Verwaltungs SE & Co. KG – Sitz Klingenberg – Amtsgericht Aschaffenburg HRA 4685

Komplementärin:
WIKA International SE - Sitz Klingenberg - Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egli

14005103.02 06/2011 GB/D

Inhalt

1.	**Allgemeines**	**46**
2.	**Sicherheit**	**47**
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	**47**
2.2	Personalqualifikation	**48**
2.3	Besondere Gefahren	**49**
2.4	Beschilderung / Sicherheitskennzeichnungen	**50**
3.	**Technische Daten**	**51**
4.	**Aufbau und Funktion**	**53**
4.1	Kurzbeschreibung / Beschreibung	**53**
4.2	Lieferumfang	**53**
4.3	Spannungsversorgung	**53**
4.4	Druck- und elektrische Anschlüsse des Hand-Held Druckkalibrator CPH6600	**54**
4.5	Tastenfeld des Hand-Held Druckkalibrator CPH6600	**55**
5.	**Transport, Verpackung und Lagerung**	**56**
6.	**Inbetriebnahme, Betrieb**	**57**
6.1	Display des Kalibrators	**57**
6.2	Verwendung der Hintergrundbeleuchtung	**60**
6.3	Verwendung der "ZERO"-Funktion	**60**
6.4	Andere menügesteuerte Funktionen	**60**
6.5	Werkseinstellungen	**65**
6.6	Menü-Struktur	**67**
6.7	Grundeinstellung und erste Druckerzeugung	**68**
6.8	Druckmessung	**69**
6.9	Strom messen und geben (4 ... 20 mA)	**70**
6.10	Spannungsmessung	**72**
6.11	Temperaturmessung mit einem Widerstandsthermometer	**73**
6.12	Druckschaltertest durchführen	**74**
6.13	Messumformer kalibrieren	**76**
6.14	MIN-/MAX-Wert Speicherung	**81**
7.	**Wartung, Reinigung und Rekalibrierung**	**81**
8.	**Störungen**	**83**
9.	**Demontage, Rücksendung und Entsorgung**	**84**
10.	**Zubehör**	**85**
Anlage: EG-Konformitätserklärung Typ CPH6600		**86**

Konformitätserklärungen finden Sie online unter www.wika.de.

14005103.02 06/2011 GB/D

1. Allgemeines

D

- Der in der Betriebsanleitung beschriebene Hand-Held Druckkalibrator wird nach den neuesten Erkenntnissen gefertigt.
  Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Hand-Held Druckkalibrator. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

- Die für den Einsatzbereich des Hand-Held Druckkalibrators geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.

- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Hand-Held Druckkalibrators für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

- Die Haftung des Herstellers erlischt bei Schäden durch bestimmungswidrige Verwendung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungenügend qualifizierten Fachpersonals sowie eigenmächtiger Veränderung am Hand-Held Druckkalibrator.

- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.

- Technische Änderungen vorbehalten.

- Werkskalibrierungen / DKD/DAkkS-Kalibrierungen erfolgen nach internationalen Normen.

- Weitere Informationen:

- Internet-Adresse:	www.wika.de / www.wika.com	
- zugehöriges Datenblatt:	CT 16.01	
- Anwendungsberater:	Tel.:	(+49) 9372/132-9986
	Fax:	(+49) 9372/132-8767
	E-Mail:	testequip@wika.de

14005103.02 06/2011 GB/D

Symbolerklärung

WARNUNG!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
… weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Information
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

2. Sicherheit

WARNUNG!
Vor Montage, Inbetriebnahme und Betrieb sicherstellen, dass der richtige Hand-Held Druckkalibrator hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen ausgewählt wurde.
Bei Nichtbeachten können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Hand-Held Druckkalibrator dient als Kalibriergerät für unterschiedlichste Druckmessgeräte.

14005103.02 06/2011 GB/D

2. Sicherheit

Der Hand-Held Druckkalibrator ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Hand-Held Druckkalibrators außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

Elektronische Präzisionsmessgeräte mit erforderlicher Sorgfalt behandeln (vor Nässe, Stößen, starken Magnetfeldern, statische Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen vor Verschmutzung schützen.

Wird der Hand-Held Druckkalibrator von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert, so kann durch Kondensatbildung eine Störung der Gerätefunktion eintreten. Vor einer erneuten Inbetriebnahme die Angleichung der Gerätetemperatur an die Raumtemperatur abwarten.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

2.2 Personalqualifikation

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Fachpersonal
Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

14005103.02 06/2011 GB/D

2.3 Besondere Gefahren

WARNUNG!

- Keine größere Spannung als angegeben an das Gerät anlegen. Siehe „3. Technischen Daten“.
- Darauf achten, dass die Prüfspitzen nie mit einer Spannungsquelle in Kontakt kommen, wenn die Testkabel an die Stromklemmen angeschlossen sind.
- Den Kalibrator nicht in beschädigtem Zustand verwenden. Vor dem verwenden des Hand-Held Druckkalibrator prüfen, ob das Gehäuse Risse oder fehlende Kunststoffteile aufweist. Besonders auf die Isolierung der Stecker achten.
- Für die Messung die richtige Funktion und den richtigen Messbereich auswählen.
- Die Batterieabdeckung muss geschlossen und eingerastet sein, bevor das Kalibriergerät verwendet wird.
- Die Testkabel vom Gerät abnehmen, bevor das Batteriefach geöffnet wird.
- Die Prüfleitungen auf eine beschädigte Isolierung oder blankes Metall prüfen. Die Durchgängigkeit der Kabel prüfen. Beschädigte Prüfleitungen austauschen bevor der Hand-Held Druckkalibrator verwendet wird.
- Bei Verwendung von Prüfspitzen die Finger von den Prüfspitzenkontakten fernhalten. Die Finger hinter den Fingerschutz an den Prüfspitzen anlegen.
- Zuerst den Null-Voltleiter anschließen und danach den spannungsführenden Leiter. Beim Abnehmen zuerst die spannungsführende Prüfleitung abnehmen.
- Den Hand-Held Druckkalibrator nicht verwenden, wenn er nicht normal funktioniert. Der Geräteschutz kann beeinträchtigt sein. Im Zweifelsfall das Gerät überprüfen lassen.
- Den Hand-Held Druckkalibrator nicht im Bereich von explosiven Gasen, Dämpfen oder Staub verwenden.
- Bei der Druckmessung sicherstellen, dass die Prozessdruckleitung drucklos geschaltet ist, bevor es an das Druckmodul angeschlossen oder abgenommen wird.
- Die Prüfleitungen lösen, bevor in eine andere Mess- oder Quellfunktion gewechselt wird.
- Zur Vermeidung einer falschen Anzeige, die zu einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen können, die Batterie ersetzen, sobald die Batterieanzeige erscheint.

14005103.02 06/2011 GB/D

WARNUNG!

- Um eine mögliche Schädigung des Hand-Held Druckkalibrators oder der Testeinrichtung zu vermeiden richtige Leitungen, richtige Funktion und den richtigen Bereich für die Messanwendung verwenden.

2.4 Beschilderung / Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild

Symbolerklärung

Vor Montage und Inbetriebnahme des Hand-Held Druckkalibrators CPH6600 unbedingt die Betriebsanleitung lesen!

CE, Communauté Européenne
Geräte mit dieser Kennzeichnung stimmen überein mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.

Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale Stellen. Siehe Richtlinie 2002/96/EG.

14005103.02 06/2011 GB/D

3. Technische Daten

Technische Daten		Typ CPH6600		
Druckbereiche	bar	-0,8 ... +2*	-0,8 ... +10*	-0,8 ... +20**
Überlastgrenze	bar	4	14	40
Berstdruck	bar	34	70	135
Druckbereiche	bar abs.	0 ... 2*	0 ... 10*	
Überlastgrenze	bar abs.	4	14	
Berstdruck	bar abs.	34	70	
Genauigkeit		0,025 % FS		
Auflösung		5-stellig		
Druckanschluss		1/8" NPT Innengewinde		
Zulässige Medien		reine, trockene, nichtkorrosive mit Silicium, Pyrex, RTV, Gold, Keramik, Nickel und Aluminium verträgliche Gase		
Temperaturkompensation	°C	15 … 35		
Temperaturkoeffizient		0,005 % der Spanne/°C außerhalb von 15 ... 35 °C		
Einheiten		psi, bar, mbar, kPa, MPa, kg/cm², mmH_2O (4 °C), mmH_2O (20 °C), cmH_2O (4 °C), cmH_2O (20 °C), inH_2O (4 °C), inH_2O (20 °C), inH_2O (60 °F), mmHg (0 °C), inHg (0 °C)		
Kalibrierung		Werkskalibrierzertifikat (optional: DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat)		
Strom				
■ Messbereich	mA	0 … 24 (maximale Last 1000 Ω)		
■ Auflösung	µA	1		
■ Genauigkeit		0,015 % des Ablesewertes ± 2 µA (Simulation und Messung)		
Spannung				
■ Messbereich	DC V	0 … 30		
■ Auflösung	mV	1		
■ Genauigkeit		0,015 % des Ablesewertes ± 2 mV (Messung)		
Ausgang Versorgungsspannung	DC V	24		
Temperatur				
■ Messbereich	°C	-40 … +150		
■ Auflösung	°C	0,01		
■ Genauigkeit		0,015 % des Ablesewertes ± 20 mΩ, bzw. 0,2 °C für komplette Messkette (Pt100 Widerstandsthermometer und CPH6600)		
Zulässige				
■ Betriebstemperatur	°C	-10 … +50		
■ Lagertemperatur	°C	-20 … +60		
Hilfsenergie				
■ Batterien		DC 12 V, acht (8) AA Batterien		
■ Batterienlebensdauer		300 Pumpzyklen bis 10 bar (Minimum) 1000 Pumpzyklen bis 2 bar		
Gehäuse		Mischung aus Polycarbonat und ABS		
Schutzart		IP 56		
Abmessungen	mm	103,3 x 229,0 x 70,7		
Gewicht	g	950		
CE-Konformität				
■ EMV-Richtlinie		2004/108/EG, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (tragbares Messgerät)		

* Elektropumpe
** manuelle Handpumpe

Weitere technische Daten siehe WIKA Datenblatt CT 16.01 und Bestellunterlagen.

14005103.02 06/2011 GB/D

Abmessungen in mm

Frontansicht



Rechte Seitenansicht



Linke Seitenansicht



4. Aufbau und Funktion

4.1 Kurzbeschreibung / Beschreibung

Der CPH6600 ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben aber auch ein sehr vielseitiger Druckkalibrator ist. Durch den eingebauten Drucksensor kombiniert mit einer innovativen, elektrischen Pumpe und Eingänge für Strom, Spannung, Schalterkontakte und einen Widerstandsthermometer, kann der CPH6600 praktisch jedes Druckgerät kalibrieren. Der CPH6600 (Bereich 0 ... 20 bar) verwendet eine Handpumpe, um einen Druck bis 20 bar zu erreichen. Ein optionales, externes Druckmodul ermöglicht sogar einen noch größeren Druckmessbereich, einschließlich der Absolut- und Differenz-Druckkalibrierung.

4.2 Lieferumfang

- Hand-Held Druckkalibrator mit integrierter Pumpe Typ CPH6600
- Betriebsanleitung
- Testkabel
- Kalibrierschlauch mit Anschlüssen ⅛ NPT Außengewinde
- Adapter-Satz ⅛ NPT Innengewinde auf ¼ NPT Innengewinde, ⅛ NPT Innengewinde auf ¼ BSP Innengewinde, ⅛ NPT Innengewinde auf G ½ Innengewinde
- PTFE Gewindedichtungsband
- 8 Batterien Typ AA
- Kalibrierzertifikat 3.1 nach DIN EN 10204

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

4.3 Spannungsversorgung

Batterien austauschen

Um falsche Messungen zu vermeiden, die Batterien, sobald die Batterieanzeige erscheint ersetzen. Wenn sich die Batterien zu sehr entladen, schaltet sich der CPH6600 automatisch aus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Nur Alkalibatterien der Größe AA oder optional aufladbare Akkus aus dem CPH6600 Zubehör verwenden.

14005103.02 06/2011 GB/D

4.4 Druck- und elektrische Anschlüsse des Hand-Held Druckkalibrator CPH6600

Frontansicht



Rechte Seitenansicht



Linke Seitenansicht



Rückseite



1 Elektrischer Anschluss Strom, Spannung, Schaltertest
2 Druckfeinjustierung
3 Druckanschluss
4 Entlüftungsdrehknopf
○ = offen / ● = geschlossen
5 Druck/Vakuum Auswahldrehknopf
+ = Druck / - = Vakuum
6 Anschluss für externes Druckmodul
7 Anschluss für Widerstandsthermometer
8 Anschluss zur Firmware-Programmierung (nur Hersteller)
9 Reinigungsventil der Pumpe

14005103.02 06/2011 GB/D

4.5 Tastenfeld des Hand-Held Druckkalibrator CPH6600

Tastatur (Ausführungen mit Elektropumpe)



Tastatur (Ausführung mit manueller Handpumpe)



1 Funktionstasten
Konfigurieren des Kalibrators über diese Softkeys
2 EIN/AUS-Taste
Ein- und Ausschalten des Kalibrators
3 ZERO-Taste
Nullung der Druckmessung
4 Pfeiltasten
Steuerung der Stromquelle/-simulation und einstellen des Pumpenlimit sowie die %-Fehlergrenze
5 HOME-Taste
Aufrufen des Hauptmenüs
6 PUMP-Taste
Start des Pumpenbetriebs (Ausführung mit Elektropumpe)
7 Hintergrundbeleuchtung
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (Ausführung mit manueller Handpumpe)

14005103.02 06/2011 GB/D

5. Transport, Verpackung und Lagerung

D

5.1 Transport

Hand-Held-Druckkalibrator auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.

5.2 Verpackung

Verpackung erst unmittelbar vor der Benutzung entfernen.
Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

5.3 Lagerung

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

- Lagertemperatur: -20 ... +60 °C
- Feuchtigkeit: 35 ... 85 % relative Feuchte (keine Betauung)

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären

Den Hand-Held-Druckkalibrator in der Originalverpackung an einem Ort, der die oben gelisteten Bedingungen erfüllt, lagern. Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist, dann den Hand-Held-Druckkalibrator wie folgt verpacken und lagern:

1. Den Hand-Held-Druckkalibrator in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Den Hand-Held-Druckkalibrator mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
3. Bei längerer Einlagerung (mehr als 30 Tage) einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beilegen.

14005103.02 06/2011 GB/D

6. Inbetriebnahme, Betrieb

Sobald der Kalibrator mit der EIN/AUS-Taste eingeschaltet wird, führt er einen kurzen Selbsttest durch. Während dieses Vorgangs zeigt das Display die aktuelle Firmware-Version, den Status der Selbstabschaltung und den Messbereich des internen Drucksensors an. Der Kalibrator benötigt einen Warmlauf von maximal 5 Minuten, um die angegebene Genauigkeit zu erreichen. Große Schwankungen der Umgebungstemperatur können eine längere Warmlaufphase erfordern. Die Druckbereiche sollen nach jedem Start des Kalibrators auf Null gesetzt werden.

6.1 Display des Kalibrators

Das Display des Kalibrators besteht aus zwei Bereichen: Die Menüleiste (unten am Display) wird für den Zugang in das Menüsystem verwendet. Die Hauptanzeige (restliches Display) besteht aus bis zu drei Unterbereichen für den Messvorgang. Diese Unterbereiche werden in diesem Dokument UPPER, MIDDLE und LOWER genannt.

Abbildung 1 zeigt die Anordnung der verschiedenen Displayfelder, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind.



Abbildung 1: Display

1 **Druckeinheiten**
Anzeige der Druckeinheit (auswählbar aus 15 Druckeinheiten)
2 **Einheiten**
Anzeige der Maßeinheit
3 **Anzeige der Spanne**
Anzeige der 4 ... 20 mA Spanne (nur bei mA und mA Stromschleifenfunktionen)
4 **Primärparameter**
Anzeige der aktuellen Messparameter

14005103.02 06/2011 GB/D

6.1.1 Hauptdisplay Funktionalität

Es gibt drei Optionen für dieses Menü: **"MENU"**, {ausgewählter Bereich}, und **"LIGHT"**.

6.1.1.1 Verwendung der Option "MENU"

Die Option **"MENU"** ist der Zugang zum Rest des Menüsystems.

6.1.1.2 Verwendung der Option {ausgewählter Bereich}

Der {ausgewählte Bereich} wird über die mittlere Option im Menü im Hauptdisplay angezeigt. Er wird verwendet, um die Anzeige im Display auszuwählen, für die z. B. die **ZERO**-Taste angewendet werden kann.

6.1.1.3 Verwendung der Option "LIGHT"

Mit dieser Taste kann die Hintergrundbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden.

6.1.2 Funktionen Hauptmenü

Es gibt drei Optionen in diesem Menü: **"CONFIG"**, {ausgewählter Bereich} und **"MORE"**. Das Hauptmenü ist das Grundmenü für die Menüanzeige.

6.1.2.1 Einstellung des {ausgewählter Bereich}

Der {ausgewählte Bereich} wird über die mittlere Option am Hauptmenü angezeigt. Das Drücken der F2-Taste schaltet den {ausgewählten Bereich} um.

6.1.2.2 Einstellung der Parameter des {ausgewählter Bereich}

Um die Parameter des {ausgewählten Bereiches} einzustellen, die Option **"CONFIG"** wählen und das Konfigurationsmenü öffnet sich.

Die Option **"SELECT"** wechselt zwischen den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten der einzelnen Parameter. Der erste Parameter ist **"MODE"**. Da die Modi Spannung, Strom und Schaltertest dieselben Anschlüsse verwendet, können nicht zwei dieser

14005103.02 06/2011 GB/D

Funktionen gleichzeitig verwendet werden. Die Möglichkeit, gewisse Funktionen auszuwählen, ist begrenzt und abhängig davon, was bereits im anderen Displaybereich ausgewählt wurde. Die Option **"NEXT"** wird verwendet um zum zweiten Parameter zu springen. Nur die Modi Widerstandsthermometer und Druck haben einen zweiten Parameter. Widerstandsthermometer können in Celsius oder in Fahrenheit angezeigt werden und für Druck gibt es 11 verschiedene Einheiten.

Mit einem einzelnen Displaybereich sind folgende Modi verfügbar:
P[1] = integrierter Drucksensor
[EXT] = Druck mit externem Druckmodul
P[1] ST = Schaltertest mit integriertem Sensor
[EXT] ST = Schaltertest mit externem Druckmodul

Strom-Funktionen sind nur auf dem unteren Display verfügbar:
mA-Messung = Strommessung ohne Versorgungsspannung
mA w/24V = Strommessung mit Versorgungsspannung
mA Quelle = Stromquelle
mA sim = Strom-Simulation unter Verwendung einer externen Versorgung vom zu testenden Gerät

VOLT = Spannungsmessung
RTD = Widerstandsthermometer (falls ein Widerstandsthermometer angeschlossen ist)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen gleichzeitig verfügbar sind.
Ein **"--"** in einer Spalte bedeutet, dass der Modus im aktiven Display nicht angewählt werden kann, wenn der Modus in dieser Reihe in einem anderen Displaybereich verwendet wird.

		Aktuelles Display							
		P[1]	[EXT]	P[1] ST	[EXT] ST	mA	mA-Schleife	Volt	RTD
Andere Displays	P[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[EXT]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P[1] ST	✓	✓	--	--	--	--	--	✓
	[EXT] ST	✓	✓	--	--	--	--	--	✓
	mA	✓	✓	--	--	✓	--	--	✓
	mA-Schleife	✓	✓	--	--	--	✓	--	✓
	Volt	✓	✓	--	--	--	--	✓	✓
	RTD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6.1.2.3 Zugang zu weiteren Menüs

Um zu weiteren Menüfunktionen zu gelangen, die Option **"MORE"** im Hauptmenü auswählen.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.2 Verwendung der Hintergrundbeleuchtung

Die Hintergrundbeleuchtung wird an den Modellen mit elektrischer Pumpe über die Taste **"LIGHT"** im Hauptmenü gesteuert. Der CPH6600 mit Handpumpe besitzt eine eigene Taste für die Hintergrundbeleuchtung. Das Licht wird ein- und ausgeschaltet, wenn die Taste gedrückt wird.

6.3 Verwendung der "ZERO"-Funktion

Wird die **ZERO**-Taste gedrückt, setzt der Kalibrator das aktive Display auf Null zurück, wenn ein Druckmodus angewählt und der Druck innerhalb der Nullgrenzen ist. Die Nullgrenzen betragen 5 % des gesamten Messbereichs des angewählten Sensors. Wenn das Display "OL" anzeigt, ist die Null-Funktion nicht möglich.

Die **ZERO**-Taste wird nur für Druck verwendet.

6.3.1 Externes Druckmodul (nicht absolut)

Wenn ein Druckmodul im aktiven Display angewählt und die **ZERO**-Taste gedrückt wurde, zieht der Kalibrator den aktuell angezeigten Wert vom ausgegebenen Wert ab. Die Nullgrenzen betragen 10 % des gesamten Messbereichs des angewählten Sensors. Wenn das Display "OL" anzeigt, ist die Nullfunktion nicht möglich.

6.3.2 Externes Druckmodul (absolut)

Wenn ein externes Absolutdruckmodul im aktiven Display angewählt und die **ZERO**-Taste gedrückt wurde, weist der Kalibrator den Benutzer an, den Referenzdruck einzugeben. Dafür können die Pfeiltasten verwendet werden. Der Sensoranschluss sollte bei diesem Vorgang zur Umgebung hin offen (belüftet) sein.



6.4 Andere menügesteuerte Funktionen

Es gibt 12 Untermenüs, die über die Option **"MORE"** des Hauptmenüs zugänglich sind. Ein Untermenü enthält drei Optionen. Die erste Option gibt es nur für diese Funktion. Die zweite und dritte Option der Untermenüs sind immer gleich. Die Option **"NEXT"** führt zum nächsten Untermenü und die Option **"DONE"** geht zurück ins Grundmenü.

14005103.02 06/2011 GB/D

Beim letzten Untermenü führt auch die Option **"NEXT"** zurück ins Grundmenü. Die detaillierte Menüstruktur ist in „6.6 Menü-Struktur“ zu sehen.

Hinweis zur Namensgebung:
Falls ein 'Untermenü' weitere Unterteilungen hat, wird es fortan als {Funktion} Hauptmenü bezeichnet. Das Untermenü **"CONTRAST"** wird beispielsweise **"CONTRAST"**-Hauptmenü genannt. Ansonsten wird es als {Funktion}-Menü bezeichnet.

6.4.1 Kontrasteinstellung

Die Option **"CONTRAST"** aus dem **CONTRAST**-Hauptmenü wählen, um in das Menü **"Kontrastanpassung"** zu gelangen.

Die Tasten **F2** und **F3** verwenden, um den Display-Kontrast auf die gewünschte Ebene zu stellen und **"CONTRAST DONE"**, um ins Grundmenü zurückzukehren.

6.4.2 Konfigurationen verriegeln und entriegeln

Die Optionen **"LOCK CFG"** zum Verriegeln oder **"UNLOCK CFG"** zum Entriegeln des Menüs der Display-Konfiguration verwenden.

Wurde **"LOCK CFG"** angewählt, kehrt die Menüanzeige in das Grundmenü zurück und die Option **"CONFIG"** im Hauptmenü zeigt an, dass sie gesperrt ist. Auch alle anderen Menüs sind gesperrt mit Ausnahme der Menüs **"MIN/MAX"**, Kontrasteinstellung und das Menü zum Sperren der Konfiguration. Wurde die Option **"UNLOCK CFG"** gewählt, ist die Konfiguration entriegelt und die Menüanzeige geht weiter zum nächsten Untermenü.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.4.3 Einstellungen speichern und aufrufen

Der Kalibrator speichert automatisch die aktuellen Einstellungen für den Wiederaufruf beim Einschalten. Zusätzlich sind weitere 5 Einstellungen über das Menü **"SETUPS"** zugänglich. Die Option **"SETUPS"** aus dem Untermenü wählen.

"SAVE" zum Speichern der Einstellung, **"RECALL"** zum Aufruf der Einstellung oder **"DONE"** zur Rückkehr ins Grundmenü wählen.

Wird **"SAVE"** oder **"RECALL"** aufgerufen, die Pfeiltasten verwenden, um den Speicherort auszuwählen. Danach die Option **"SAVE"** wählen, um die aktuelle Einstellung in den gewählten Speicherort zu speichern oder die Option **"RECALL"**, um die Einstellung aus dem gewählten Speicherort aufzurufen. Das Anzeigemenü kehrt automatisch ins Grundmenü zurück.

6.4.4 Einstellung der Parameter zum automatischen Ausschalten

Der Kalibrator schaltet sich nach einer festgelegten Zeit selbst aus; diese Funktion kann auch deaktiviert werden. Um die Parameter für das automatische Abschalten einzustellen, die Option **"AUTO OFF"** wählen.

Die Tasten **F2** und **F3** verwenden, um die Zeit einzustellen, nach der der Kalibrator abgeschaltet wird oder die Selbstabschaltefunktion deaktivieren, indem auf "0" gescrollt wird.

14005103.02 06/2011 GB/D

Die Option **"AUTO OFF DONE"** wählen, um die Parameter zu übernehmen und ins Hauptdisplay zurückzukehren. Die automatische Abschaltzeit wird zurückgesetzt, sobald eine Taste gedrückt wird.



6.4.5 Anzeige aktivieren und deaktivieren

Die Option **"DISPLAY"** im Hauptmenü **'Display Selection'** verwenden, um in das Menü zur Aktivierung einer Anzeige zu gelangen.

Die Taste **F2** kann verwendet werden, um die gewünschte Anzeige auszuwählen. Die Option **"ON/OFF"** schaltet die ausgewählte Anzeige ein oder aus. Die ausgewählte Anzeige und der aktuelle Status **"ON/OFF"** wird im unteren Display angezeigt.

Die Option **"DONE"** wählen, um die Änderungen zu speichern und ins Hauptdisplay zurückzukehren. Wenn eine Anzeige deaktiviert wird, wird die Konfiguration beibehalten. Sobald das Display aktiviert wird, wird die Konfiguration gegenüber den Konfigurationen der anderen aktuell aktivierten Displays geprüft. Falls es einen Konflikt zwischen den Konfigurationen gibt, wird die Konfiguration des aufgerufenen Displays geändert, um diesen Konflikt zu vermeiden. Werden alle drei Displays deaktiviert, wird die untere Anzeige automatisch eingeschaltet.

6.4.6 Einstellung des Widerstandsthermometer-Fühlers

Die Option **"PROBE TYPE"** im Hauptmenü **'RTD Probe Type'** verwenden, um in das Menü zur Auswahl des Widerstandsthermometers zu gelangen.

14005103.02 06/2011 GB/D

Es gibt vier Typen von Widerstandthermometern: **"P100-385"**, **"P100-392"**, **"P100-JIS"** und **"CUSTOM"**. Mit **"CUSTOM"** können Kundenspezifische Widerstandsthermometer ausgewählt werden. Die Option **"SELECT"** verwenden, um den gewünschten Typ des Widerstandthermometers zu wählen und die Option **"DONE"**, um die Änderung zu speichern und ins Hauptdisplay zurückzukehren.

Das Widerstandsthermometer **"P100-385"** (Pt100-385) ist standardmäßig eingestellt.

6.4.7 Dämpfung

Die Dämpfung kann mit der Menüauswahl Damping ein- oder ausgeschaltet werden. Sobald die Dämpfungsfunktion eingeschaltet ist, zeigt der Kalibrator einen Durchschnittswert von zehn Messungen an. Der Kalibrator macht etwa drei Messungen pro Sekunde.

6.4.8 Pumpenlimit

Um einen Überdruck in empfindlichen Geräten zu vermeiden, kann ein Maximaldruck (Pumpenlimit) eingestellt werden. Verwenden Sie in diesem Modus die Pfeiltasten, um den Maximaldruck einzustellen.

6.4.9 HART™-Widerstand

Eine interner HART™-Widerstand von 250 Ω kann aktiviert werden, wenn der CPH6600 im Modus "mA-Messung-24V" verwendet wird. Damit kann ein HART-Kommunikator über die Stromklemmen angeschlossen werden und das Hinzufügen eines externen Widerstands ist nicht mehr nötig.

Wenn der HART™-Widerstand aktiviert ist, beträgt die maximaler Last 750 Ω.

14005103.02 06/2011 GB/D

6.5 Werkseinstellungen

Der Kalibrator wird mit fünf üblicherweise verwendeten Werkseinstellungen geliefert. Diese Einstellungen sind unten dargestellt.

Jede dieser Einstellungen kann geändert und vom Benutzer gespeichert werden.

Einstellung 1:

Die obere Anzeige wird auf den Modus **[P1]** gesetzt und die untere wird auf **"mA"** gesetzt; die mittlere ist ausgeschaltet.



Einstellung 2:

Die obere Anzeige wird auf den Modus **[P1]** und die untere auf **"RTD"** gesetzt; die mittlere ist ausgeschaltet.



14005103.02 06/2011 GB/D

Einstellung 3:
Die obere Anzeige wird auf **[P1]**, die mittlere auf **"RTD"** und die untere auf **"mA"** gesetzt.



Einstellung 4:
Die obere Anzeige wird auf **[P1] "Schaltertest"** gesetzt, alle anderen Anzeigen sind ausgeschaltet.



Einstellung 5:
Die obere Anzeige wird auf **[P1]**, die mittlere Anzeige auf **[EXT]** und die untere auf **"RTD"** gesetzt.



14005103.02 06/2011 GB/D

6.6 Menü-Struktur



D

6.7 Grundeinstellung und erste Druckerzeugung

1. Der CPH6600 wird mit einem speziellen kleinvolumigen Kalibrierschlauch geliefert, um eine schnelle Druckerzeugung und eine schnelle Druckstabilisierung zu ermöglichen. Im Lieferumfang sind "Quick-fit"-Schlauchanschlüsse sowie unterschiedliche Adapter enthalten. Es wird empfohlen, diesen Schlauch zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Sobald die Anschlüsse angebracht und der Kalibrator an den Prüfling angeschlossen wurde, ist dieser betriebsbereit. Die Abbildung 5 im Kapitel "6.13.2 Kalibrierung eines Druck/Strom-Transmitters" zeigt eine typische Einstellung.
2. Der Druckkalibrator muss für die entsprechende Anwendung konfiguriert sein (siehe Kapitel 6.).
3. Der Druck/Vakuum-Auswahldrehknopf auf die gewünschte Funktion einstellen (+ für Druck und - für Vakuum).
4. Entlüftungs-Drehknopf schließen.
5. Die Pumpentaste (oder manuelle Handpumpe am Modell für 20 bar) drücken und den Druckaufbau (oder die Vakuumerzeugung) beobachten bis der gewünschte Druck erreicht ist.

Bei der elektrischen Pumpe startet die Motordrehzahl langsam, solange der Druck gering ist (< 1 bar), um eine bessere Kontrolle bei niedrigen Drücken zu ermöglichen.

6. Die Druckfeinjustierung ermöglicht die Feineinstellung des Druckes.
7. Um den Druck langsam zu reduzieren oder abzulassen, den Entlüftungsdrehknopf in die Öffnungsstellung drehen. Die Druckreduzierung lässt sich bestens kontrollieren, wenn dieser Schritt vorsichtig durchgeführt wird und erleichtert das Ablesen des Drucks.

6.7.1 Elektropumpe

Die Geräte CPH6600 (2 bar) und CPH6600 (10 bar) beinhalten eine kleine, leichte, batteriebetriebene und pneumatische Pumpe, die es dem Benutzer ermöglicht, einen relativ hohen Druck von bis zu 10 bar schnell und kontrolliert aufzubauen. Da diese Pumpe einen oberen Grenzwert von 11 bar hat, kann es atmosphärische Bedingungen geben, in denen der volle Druck von 10 bar nicht erreicht werden kann. Große Höhe (etwa 3000 Fuß oder 1000 Meter) oder die Verwendung bei kalten Temperaturen können die Pumpe auf 9 bar begrenzen. In diesen Fällen kann die Druckfeinjustierung verwendet werden, um zusätzlichen Druck zu erzeugen, falls der volle Messbereich nötig ist.

14005103.02 06/2011 GB/D

In diesen Situationen sollte der Benutzer vor der Kalibrierung den Drehknopf für die Druckfeinjustierung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und diesen dann, wenn die Elektropumpe ihre Grenzen erreicht hat, in Uhrzeigersinn drehen, um den Druck zu erhöhen und den gewünschten Wert einzustellen.

6.8 Druckmessung

Zur Druckkalibrierung den Kalibrator mit einem geeigneten Anschlussstück verbinden. Die Druckeinstellung für die zu verwendende Anzeige wählen. Der Kalibrator ist mit einem internen Sensor ausgestattet und optional sind externe Sensoren verfügbar. Einen für den Druckbereich und die Genauigkeit geeigneten Sensor wählen.

VORSICHT!
Durch eine nicht korrekte Beaufschlagung mit Druck können die Drucksensoren beschädigt oder Personen verletzt werden. Die angegebenen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung beachten, die Aufschluss hinsichtlich Überdruck und Berstdruck geben (siehe „3. Technische Daten“).
Die Kalibratoranzeige zeigt "OL" an, wenn ein ungeeigneter Druck beaufschlagt wird. Sobald "OL" auf einer der Druckanzeigen angezeigt wird, muss der Druck sofort reduziert werden, um eine Beschädigung oder Verletzungen zu vermeiden. "OL" wird angezeigt, wenn der Druck 110 % des Nennbereichs des Sensors überschreitet.
Die **ZERO**-Taste verwenden, um den Drucksensor auf Null zurückzusetzen sobald der atmosphärische Druck wieder hergestellt wurde.

6.8.1 Medien-Kompatibilität

Der CPH6600 hat eine einzigartige Ventilreinigungsöffnung. Diese ist für den Benutzer zugänglich und erleichtert somit die Wartung der Pumpe. Kapitel „7.2 Reinigung“ beschreibt die Reinigung dieser Ventile. Auch wenn die Wartung der Pumpe einfach ist, sollte darauf geachtet werden, dass der Kalibrator nur für saubere und trockene Gase verwendet wird.

Den Kalibrator nur mit sauberer, trockener Luft betreiben! Um eine Verunreinigung durch Prüflinge zu vermeiden wird die Verwendung eines Schmutzabscheiders (siehe "10. Zubehör") empfohlen!

14005103.02 06/2011 GB/D

6.8.2 Druckmessung mit externen Druckmodulen

Der Kalibrator verfügt über eine digitale Schnittstelle für externe Druckmodule. Diese Module sind für verschiedene Bereiche erhältlich einschließlich Über-, Vakuum-, Differenz- und Absolutdruck. Diese Module arbeiten reibungslos mit dem Kalibrator zusammen. Einfach mit der Schnittstelle verbinden und **[EXT]** (externer Sensor) wählen. Da die Schnittstelle zwischen dem Kalibrator und dem Modul digital ist, hängt die Genauigkeit und die Anzeigeauflösung vom Modul ab.



Abbildung 2: Druckmessung mir externen Druckmodulen

6.9 Strom messen und geben (4 ... 20 mA)

1. Zur Strommessung die Eingangsklemmen auf der Vorderseite des Kalibrators verwenden. Die mA-Funktion am unteren Display auswählen. Der Strom wird in mA und in Prozent des Messbereichs gemessen. Der Messbereich des Kalibrators wird bei 4 mA auf 0 % und bei 20 mA auf 100 % gesetzt.

14005103.02 06/2011 GB/D

Beispiel:
Wenn 75 % für den gemessenen Strom angezeigt wird, beträgt der Wert 16 mA.

Das Display zeigt "OL" an, wenn der gemessene Strom den Nennbereich der Strommessung (24 mA) übersteigt.

2. Dieselben Anschlüsse werden für die Stromquelle verwendet. Die **mA-Quelle** oder **mA Sim-2W** im Konfigurationsdisplay auswählen.
3. Diese Auswahl kann nur im unteren Display vorgenommen werden. Auch im Quellmodus erzeugt der Kalibrator nur 0 ... 24 mA unter Verwendung seiner eigenen 24 V Versorgung, wobei der Kalibrator im Simulationsmodus wie ein 2-Leiter-Transmitter arbeitet und eine externe 24 V Versorgung benötigt.
4. Durch Drücken einer Pfeiltaste wird der Ausgabemodus gestartet und es ist möglich, die Pfeiltasten für die Einstellung des mA-Ausgabe zu verwenden. Die Funktionstasten können auch verwendet werden, um die Ausgabe entweder in 25 %-Schritten (4, 8, 12, 16 20 mA) oder in 0 % (4 mA) und 100 % (20 mA) anzuzeigen.
5. Im mA-Ausgabemodus zeigt der Kalibrator "OL" an, falls die Schleife geöffnet oder die maximale Last überschritten wird.









14005103.02 06/2011 GB/D









6.10 Spannungsmessung

Zur Spannungsmessung die Anschlüsse auf der Vorderseite des Kalibrators verwenden. Die **VOLTS**-Funktion an einer der Anzeigen auswählen. Der Kalibrator kann bis zu DC 30 V messen.

Das Display zeigt "OL" an, wenn die gemessene Spannung den Nennbereich der Stromspannung (30 V) übersteigt.





14005103.02 06/2011 GB/D

6.11 Temperaturmessung mit einem Widerstandsthermometer

Zur Temperaturmessung die Funktion **"RTD"** auf einer der Anzeigen anwählen. Das richtige Widerstandsthermometer muss verwendet werden. Es gibt vier Typen von Widerstandthermometern, die unterstützt werden: **"P100-385"**, **"P100-392"**, **"P100-JIS"** und **"CUSTOM"**.

Der Typ **"P100-385"** ist der werksseitig eingestellte Typ, d. h. wenn der CPH6600 mit einem WIKA Pt100 verwendet wird, muss das Widerstandsthermometer nicht neu eingestellt werden.

Der WIKA Pt100 muss lediglich mit dem CPH6600 verbunden werden und die gemessene Temperatur wird sofort angezeigt.

Das Display zeigt **"OL"** an, wenn die gemessene Temperatur außerhalb des nominalen Messbereichs des Widerstandsthermometers liegt (unter -40 °C oder über +150 °C).

Wird ein kundenspezifischer Widerstandsthermometer verwendet, erfolgt die Eingabe von **R0** und den Koeffizienten über die serielle Schnittstelle.



Abbildung 3: CPH6600 mit einem Widerstandsthermometer

6.12 Druckschaltertest durchführen



Abbildung 4: CPH6600 mit Druckschalter

Zur Durchführung eines Schaltertests, folgende Schritte durchführen:

1. Auf **SETUP 4** wechseln (Standardschaltertest). **SETUP 4**: Die obere Anzeige wird auf **[P1] ST** gesetzt, alle anderen Anzeigen sind ausgeschaltet.

Der Druckschaltertest kann mit einer der folgenden Funktionen **[P1] ST** oder **[EXT] ST** durchgeführt werden.

2. Den Kalibrator mit dem Druckschalter über den Schalteranschluss verbinden. Die Polarität der Klemmen spielt keine Rolle. Danach die Pumpe mit dem Kalibrator und dem Druckschalter verbinden.
3. Den Belüftungsknopf an der Pumpe öffnen und den Kalibrator nullen. Danach den Belüftungsknopf nach dem Rücksetzen des Kalibrators schließen.

14005103.02 06/2011 GB/D

4. Am oberen Display wird **"CLOSE"** angezeigt.



5. Pumpe langsam mit Druck beaufschlagen bis der Schalter öffnet.

Beim Schaltertestmodus wird zur Erfassung der Druckänderungseingaben die Bildwiederholungsrate des Displays erhöht. Auch mit dieser erweiterten Rate, sollte das Gerät langsam unter Druck gesetzt werden, um genaue Messwerte zu garantieren.

6. Sobald der Schalter geöffnet ist und **"OPEN"** angezeigt wird, Pumpe langsam entlüften bis der Druckschalter schließt.



7. In der oberen Anzeige ist nun **"SW OPENED AT"** zu lesen und der Druck, bei dem der Schalter geöffnet hat, wird angezeigt.



14005103.02 06/2011 GB/D

8. Die Option **"NEXT"** wählen, um den Druck beim schließen des Schalters und die Hysterese anzuzeigen.





9. Die Option **"NEW TEST"** wählen, um die Daten zurückzusetzen und einen weiteren Test vorzunehmen.
10. Die Option **"DONE"** wählen, um den Test zu beenden und zur Standarddruckeinstellung zurückzukehren.

Beispiel:
[P1] ST wechselt wieder auf **[P1]**.

Das vorherige Beispiel verwendet einen normalerweise geschlossenen Schalter. Die Vorgehensweise ist auch für einen normalerweise offenen Schalter dieselbe, die Anzeige zeigt nur **"OPEN"** anstelle von **"CLOSE"**.

6.13 Messumformer kalibrieren

6.13.1 Verwendung der mA-Messfunktion

Die mA-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, den 4 ... 20 mA-Ausgang am Gerät, das gerade kalibriert wird, auszulesen. Dies kann auf zwei Arten erfolgen.

1) **Passiv** – das zu prüfende Gerät erzeugt 4 ... 20 mA direkt. Diese werden vom Kalibrator gelesen.
2) **Aktiv** – der Kalibrator liefert an das zu prüfende Gerät eine Versorgungsspannung von DC 24 V und liest dabei das entstehende 4 ... 20 mA Signal.



Passiv



Aktiv

14005103.02 06/2011 GB/D

6.13.2 Kalibrierung eines Druck/Strom-Transmitters

Um einen Druck/Strom-Transmitter (P/I) zu kalibrieren, wie folgt vorgehen:

1. Den Kalibrator und die Pumpe mit dem Transmitter verbinden.
2. Mit der Pumpe Druck erzeugen.
3. Stromausgang des Transmitters messen.
4. Sicherstellen, dass der Ablesewert korrekt ist. Falls nicht, muss der Transmitter justiert werden.



Abbildung 5: CPH6600 mit einem Drucktransmitter

14005103.02 06/2011 GB/D

6.13.3 %-Fehler-Funktion

Der Kalibrator ist mit einer besonderen Funktion ausgestattet, über die der Fehler des Druckwerts zum mA-Wert als Prozent der 4 ... 20 mA Schleifenspanne berechnet werden kann. Beim Modus %-Fehler werden alle drei Bildschirme verwendet, die eine besondere Menüstruktur aufweisen. Es können gleichzeitig Druck, mA und %-Fehler angezeigt werden.



Abbildung 6: CPH6600 mit einem Drucktransmitter mit %-Fehler-Funktion

Beispiel:

Angenommen ein Druckmessumformer im Test hat einen Gesamtbereich von 2 bar und gibt ein entsprechendes 4 ... 20 mA-Signal aus. Der Benutzer kann den Kalibrator mit einer Druckspanne von 0 ... 2 bar programmieren, woraufhin der Kalibrator die Abweichung oder den %-Fehlerwert aus dem 4 ... 20 mA-Ausgang berechnet und anzeigt. Hierdurch werden manuelle Berechnungen vermieden.

14005103.02 06/2011 GB/D

Um die Funktion "%-ERROR" zu nutzen, wie folgt vorgehen:

1. Sobald der Kalibrator eingeschaltet und funktionsbereit ist, **F3** drücken, um die Menüoption **"MORE"** zu aktivieren. Dann die Taste **F1** drücken, um die Option **"%-ERROR"** zu aktivieren.
2. Die Taste F1 drücken, um die Option **"CONFIG"** anzuwählen.
3. Die erste Option ist die Port-Einstellung. Die Option **"SELECT"** verwenden, um durch die Auswahl des Ports (Druckanschluss) zu blättern. Nach Beendigung die Option **"NEXT"** wählen.



4. **"LOOP POWER"** (Versorgungsspannung) kann aus- oder eingeschaltet werden; nach Beendigung die Option **"NEXT"** wählen.



5. **"SELECT"** wählen, um durch die Optionen **"UNIT"** (Einheit) zu blättern und **"NEXT"**, um weiterzukommen.



14005103.02 06/2011 GB/D

6. Die Pfeiltasten verwenden, um das Messbereichsende einzustellen; nach Beendigung "**DONE SET**" wählen.



7. Die Pfeiltasten verwenden, um den Messbereichsanfang einzustellen und nach Beendigung **"DONE SET"** wählen; der Modus **"%-ERROR"** ist funktionsfähig.



Der Messbereichsanfang und das Messbereichsende werden in einem permanenten Speicher hinterlegt, bis sie vom Benutzer für die internen Sensoren und die externen Druckmodulen geändert werden.



14005103.02 06/2011 GB/D

6.14 MIN-/MAX-Wert Speicherung

Der CPH6600 Druckkalibrator hat für jeden angezeigten Parameter eine **MIN-/MAX**-Funktion zur Erfassung der Minimal- und Maximalwerte.
Die **MIN-/MAX**-Funktion kann eingestellt werden, indem man durch die Menü-Optionen geht bis **"MIN-/MAX"** über der Taste **F1** angezeigt wird. Nun kann die Taste **F1** verwendet werden, um durch die **MIN-/MAX**-Werte zu blättern, die in den **"MIN-/MAX"**-Registern gespeichert sind. Diese Ablesewerte sind aktiv, so dass neue **MIN/MAX**-Werte gespeichert werden, auch wenn man sich in diesem Modus befindet.





Um die **"MIN/MAX"**-Register zu löschen, drücken Sie die Schaltfläche **"CLEAR"**. Diese Register werden auch beim Starten des Kalibrators gelöscht oder wenn die Konfiguration geändert wird.

7. Wartung, Reinigung und Rekalibrierung

7.1 Wartung

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Austausch der Batterien.
Sobald die Batterieanzeige erscheint, sollten die Batterien ausgetauscht werden, um falsche Messungen zu vermeiden. Wenn sich die Batterien zu sehr entladen, schaltet sich der CPH6600 automatisch aus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.

Nur Alkalibatterien der Größe AA oder optional aufladbare Akkus aus dem CPH6600 Zubehör verwenden.

14005103.02 06/2011 GB/D

VORSICHT!
Um Personenschaden oder Schäden am Kalibrator zu vermeiden, nur das von WIKA bereitgestellte Zubehör verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

7.2 Reinigung

VORSICHT!
- Vor der Reinigung den Hand-Held-Druckkalibrator entlüften und ausschalten.
- Um das Display und das Gehäuse nicht zu beschädigen, keine Lösungs- oder Schleifmittel zur Reinigung verwenden.
- Den Hand-Held-Druckkalibrator mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen.

Reinigung des Ventils
Es kann vorkommen, dass der CPH6600 aufgrund von Verschmutzung der internen Ventilbaugruppe nicht mehr richtig funktioniert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ventilbaugruppe zu reinigen. Falls dieser Vorgang das Problem nicht behebt, sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden.

1. Einen kleinen Schraubendreher zum entfernen der zwei Ventilschutzkappen im Batteriefach verwenden (siehe Kapitel „4.4 Druck- und elektrische Anschlüsse des Hand-Held Druckkalibrator CPH6600“).
2. Nach Entfernen der Kappen, vorsichtig die Feder und den O-Ring herausnehmen.
3. Die Ventilkomponenten an einem sicheren und sauberen Platz ablegen und den Ventilkörper mit einem mit Isopropylalkohol befeuchteten Tupfer (Standardzubehör) reinigen.
4. Den Vorgang mehrmals mit einem neuen Tupfer wiederholen bis keine Spuren von Verunreinigung mehr erkennbar sind.
5. Die Pumpe mehrere Male betätigen und den Ventilkörper noch einmal auf Verschmutzungen prüfen.
6. Die O-Ring-Baugruppe und die O-Ringe an den Rückhaltekappen mit Isopropylalkohol reinigen und die O-Ringe auf Beschädigungen und Abnutzung prüfen. Gegebenenfalls die O-Ringe tauschen.
7. Die Federn auf Abnutzung und Federkraftverlust prüfen. Im entspannten Zustand sollten diese etwa 8,6 mm lang sein. Sind diese kürzer, könnten sie nicht mehr die notwendige Verschlussspannung aufbringen. Falls nötig, diese ersetzen.
8. Sobald alle Teile gereinigt und geprüft wurden, den O-Ring und die Federkomponenten wieder in den Ventilkörper montieren.
9. Die Rückhaltekappen wieder anbringen und vorsichtig anziehen.
10. Den Ausgangsport verschließen und die Pumpe bis mindestens 50 % der Kapazität erreicht ist betätigen.

14005103.02 06/2011 GB/D

11. Druck entlasten und mehrmals wiederholen, um sicherzustellen, dass die O-Ringe korrekt sitzen.

Hinweise zur Rücksendung des Hand-Held-Druckkalibrators siehe Kapitel „9.2 Rücksendung“.

7.3 Rekalibrierung

DKD/DAkkS-Schein - amtliche Bescheinigungen:
Es wird empfohlen, das Gerät in regelmäßigen Zeitabständen von ca. 12 Monaten durch den Hersteller rekalibrieren zu lassen. Jede werksseitige Rekalibrierung beinhaltet außerdem eine umfangreiche und kostenfreie Überprüfung aller Systemparameter auf Einhaltung der Spezifikationen. Die Grundeinstellungen werden wenn notwendig korrigiert.

8. Störungen

Anzeige	Ursache	Maßnahmen
	Batteriespannung schwach, Funktion ist nur noch kurze Zeit gewährleistet	Neue Batterien einsetzen
OL **-OL**	Messbereich weit über- oder unterschritten	Prüfen: liegt Druck in zulässigem Messbereich des Sensors?
Keine Anzeige bzw. wirre Zeichen, Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Batterie ist leer	Neue Batterien einsetzen
	Systemfehler	CPH6600 ausschalten, kurz warten, wieder einschalten
	Technischer Fehler	Zur Reparatur einschicken

14005103.02 06/2011 GB/D

VORSICHT!
Können Störungen mit Hilfe der oben aufgeführten Maßnahmen nicht beseitigt werden, ist der Hand-Held-Druckkalibrator unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sicherzustellen, dass kein Druck bzw. Signal mehr anliegt und gegen versehentliche Inbetriebnahme zu schützen.
In diesem Falle Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.
Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter Kapitel „9.2 Rücksendung“ beachten.

9. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

9.1 Demontage

Hand-Held-Druckkalibrator nur im drucklosen Zustand demontieren!

9.2 Rücksendung

WARNUNG!
Beim Versand des Hand-Held-Druckkalibrators unbedingt beachten:
Alle an WIKA gelieferten Hand-Held-Druckkalibratoren müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein.

Zur Rücksendung des Hand-Held-Druckkalibrators die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Den Hand-Held-Druckkalibrator in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Den Hand-Held-Druckkalibrator mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren. Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.
4. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen.

Dem Hand-Held-Druckkalibrator das Rücksendeformular ausgefüllt beifügen.

Das Rücksendeformular steht im Internet zur Verfügung:
www.wika.de / Service / Rücksendung

14005103.02 06/2011 GB/D

9.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.

Bei Geräten mit dieser Kennzeichnung wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung erfolgt durch Rücknahme bzw. durch entsprechende kommunale Stellen. Siehe Richtlinie 2002/96/EG.

10. Zubehör

Zubehör wie Servicekoffer, Pt100 Widerstandsthermometer, Schmutzabscheider, Batteriesätze, DKD/DAkkS zertifizierte Genauigkeit, etc., siehe aktuelle WIKA-Preisliste: Kalibriertechnik.

14005103.02 06/2011 GB/D

D

EG-Konformitätserklärung

Dokument Nr.:

11588242.01

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte

Typ:

CPH6600

Beschreibung:

Hand-Held Druckkalibrator mit integrierter Pumpe

gemäß gültigem Datenblatt:

CT 16.01

die grundlegenden Schutzanforderungen der folgenden Richtlinie(n) erfüllen:

2004/108/EG (EMV)

Die Geräte wurden entsprechend den folgenden Normen geprüft:

EN 61326-1:2006

EC Declaration of Conformity

Document No.:

11588242.01

We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Model:

CPH6600

Description:

Hand-Held Pressure Calibrator with integrated pump

according to the valid data sheet:

CT 16.01

are in conformity with the essential protection requirements of the directive(s)

2004/108/EC (EMC)

The devices have been tested according to the following standards:

EN 61326-1:2006

Unterzeichnet für und im Namen von / Signed for and on behalf of

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2010-06-29

Geschäftsbereich / Company division: MP-CT

Qualitätsmanagement / Quality management : MP-CT

Alfred Häfner

Harald Hartl

Unterschrift, autorisiert durch das Unternehmen / Signature authorized by the company

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Germany

Tel. +49 9372 132-0
Fax +49 9372 132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Klingenberg – Amtsgericht Aschaffenburg HRA 1819
Komplementärin: WIKA Verwaltungs SE & Co. KG – Sitz Klingenberg – Amtsgericht Aschaffenburg HRA 4685

Komplementärin:
WIKA International SE - Sitz Klingenberg - Amtsgericht Aschaffenburg HRB 10505
Vorstand: Alexander Wiegand
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Max Egli

14005103.02 06/2011 GB/D

WIKA Global

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. (+1) 780 46370-35
Fax: (+1) 780 46200-17
E-Mail: info@wika.ca
www.wika.ca

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
01210 Mexico D.F.
Tel. (+52) 55 55466329
E-Mail: ventas@wika.com
www.wika.com.mx

USA
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Tel. (+1) 770 5138200
Fax: (+1) 770 3385118
E-Mail: info@wika.com
www.wika.com

WIKA Instrument Corporation
Houston Facility
950 Hall Court
Deer Park, TX 77536
Tel. (+1) 713-475 0022
Fax (+1) 713-475 0011
E-mail: info@wikahouston.com
www.wika.com

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. (+1) 512 3964200-15
Fax (+1) 512 3961820
E-Mail: sales@mensor.com
www.mensor.com

South America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Tel. (+54) 11 47301800
Fax: (+54) 11 47610050
E-Mail: info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
CEP 18560-000 Iperó - SP
Tel. (+55) 15 34599700
Fax: (+55) 15 32661650
E-Mail: marketing@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.P.A.
Av. Coronel Pereira, 101, Oficina 101
Las Condes
Santiago de Chile
Tel. (+56) 9 66084258
Fax (+56) 2 3346219
E-Mail: info@wika.cl
www.wika.cl

Asia

China
WIKA Shanghai Office
A2615, NO.100, Zuyi Road
Changning District
200051 Shanghai
Tel. (+86) 21 538525-72
Fax: (+86) 21 538525-75
E-Mail: info@wika.com.cn
www. wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. (+91) 20 66293-200
Fax: (+91) 20 66293-325
E-Mail: sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tokyo 105-0023
Tel. (+81) 3 543966-73
Fax: (+81) 3 543966-74
E-Mail: info@wika.co.jp

Kazakhstan
WIKA Kazakhstan LLP
169, Rayimbek avenue
050050 Almaty, Kazakhstan
Tel. (+7) 32 72330848
Fax: (+7) 32 72789905
E-Mail: info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
#569-21 Gasan-dong
Seoul 153-771 Korea
Tel. (+82) 2 869 05 05
Fax (+82) 2 869 05 25
E-Mail: info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor
Tel. (+60) 3 80 63 10 80
Fax: (+60) 3 80 63 10 70
E-Mail: info@wika.com.my
www.wika.com.my

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
569625 Singapore
Tel. (+65) 68 44 55 06
Fax: (+65) 68 44 55 07
E-Mail: info@wika.com.sg
www.wika.com.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Pinjen, Taoyuan
Tel. (+886) 3 420 6052
Fax: (+886) 3 490 0080
E-Mail: info@wika.com.tw
www.wika.com.tw

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
El-Serag City Towers
-Tower#2 - Office#67-
Nasr City Cairo
Tel. (+20) 2 22733140
Fax: (+20) 2 22703815
E-Mail: wika.repcairo@wika.de
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia (Pty) Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. (+26) 4 6123 8811
Fax (+26) 4 6123 3403
E-Mail: info@wika.com.na
www.wika.com.na

South Africa
WIKA Instruments (Pty.) Ltd.
Gardenview,
Johannesburg 2047
Tel. (+27) 11 62100-00
Fax: (+27) 11 62100-59
E-Mail: sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Jebel Ali, Dubai
Tel. (+971) 4 8839-090
Fax: (+971) 4 8839-198
E-Mail: wikame@emirates.net.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Rydalmere, NSW 2116
Tel. (+61) 2 88455222
Fax: (+61) 2 96844767
E-Mail: sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. (+64) 9 8479020
Fax: (+64) 9 8465964
E-Mail: info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

14005103.02 06/2011 GB/D

Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
1230 Vienna
Tel. (+43) 1 86916-31
Fax: (+43) 1 86916-34
E-Mail: info@wika.at
www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. (+31) 475 535-500
Fax: (+31) 475 535-446
E-Mail: info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Bul. „Al. Stamboliiski“ 205
1309 Sofia
Tel. (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-Mail: t.antonov@wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. (+385) 1 6531034
Fax: (+385) 1 6531357
E-Mail: info@wika.hr
www.wika.hr

Finland
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Tel. (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-Mail: info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Tel. (+33) 1 343084-84
Fax: (+33) 1 343084-94
E-Mail: info@wika.fr
www.wika.fr

Italy
WIKA Italia Srl & C. Sas
20020 Arese (Milano)
Tel. (+39) 02 9386-11
Fax: (+39) 02 9386-174
E-Mail: info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska S.A.
87-800 Wloclawek
Tel. (+48) 542 3011-00
Fax: (+48) 542 3011-01
E-Mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
78202 Bucharest
Tel. (+40) 21 4048327
Fax: (+40) 21 4563137
E-Mail: m.anghel@wika.ro

Russia
ZAO WIKA MERA
127015 Moscow
Tel. (+7) 495-648 01 80
Fax: (+7) 495-648 01 81
E-Mail: info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Belgrade
Tel. (+381) 11 2763722
Fax: (+381) 11 753674
E-Mail: info@wika.co.yu
www.wika.co.yu

Spain
Instrumentos WIKA, S.A.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel. (+34) 933 938630
Fax: (+34) 933 938666
E-Mail: info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
Manometer AG
6285 Hitzkirch
Tel. (+41) 41 91972-72
Fax: (+41) 41 91972-73
E-Mail: info@manometer.ch
www.manometer.ch

Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 21
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. (+90) 216 41590-66
Fax: (+90) 216 41590-97
E-Mail: info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
WIKA Pribor GmbH
83016 Donetsk
Tel. (+38) 062 34534-16
Fax: (+38) 062 34534-17
E-Mail: info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. (+44) 1737 644-008
Fax: (+44) 1737 644-403
E-Mail: info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. (+49) 9372/132-0
Fax (+49) 9372/132-406
E-Mail info@wika.de
www.wika.de

14005103.02 06/2011 GB/D